


**INFORMATION SOCIETE :**

Nom de la société :	Adresse :
Mail :	
Tel :	
Nom du chantier :	<u>Commande :</u>

**INFORMATION MATERIEL :**



Nom du matériel :	Type :
N° de série / Référence :	

**INFORMATION ECHANTILLON :**

Point de prélèvement :	Etiquette n° :			
<b>DIAGNOSTIC GLOBAL</b>	Identification échantillon :	0707985		
	Date de réception :	07/07/23		
	Date de prélèvement :	03/07/23		
	Nombre heures du matériel :			
	Nombre heures du lubrifiant :			
	Vidange (V) / Prélèvement (P) :			

**MESURES PHYSICO-CHIMIQUES :**

	Norme	Unité	Limites	Résultats	Résultats	Résultats	Résultats
Aspect :				limpide+gouttes			
Couleur :				JAUNE			
Densité à 15°C :	ASTM D7777		<0,720/0,775<	0,752			
Teneur en eau :	ASTM D1744	ppm		2866			
Point initial de distillation :	ASTM D86	°C		34,6			
Pourcentage évaporé à 100°C :	ASTM D86	%	< 46 / 72 <	44			
Pourcentage évaporé à 150°C :	ASTM D86	%	> 75	87			
Infrarouge :				cf spectre			
Teneur en benzène :	ASTM D6277	%v/v	< 1	0,87			
Teneur en oléfines :		%v/v	< 18	9,3			
Teneur en aromatiques :	ASTM D6379	%v/v	< 35	40,3			
Teneur en oxygène :		% m		0,7			
Teneur en méthanol :	ASTM D5845	%v/v	< 3	0			
Teneur en éthanol :	ASTM D5845	%v/v		0,95			
Teneur en alcool iso-propylique :	ASTM D5845	%v/v	< 12	0			
Teneur en alcool iso-butylque :	ASTM D5845	%v/v	< 15	0,00			
Teneur en alcool tert-butylque :	ASTM D5845	%v/v	< 15	0			
Indice d'octane RON :			≥ 95	96,0			


**Photographie membrane de filtration****Courbe de distillation**

**COMMENTAIRES :** Forte pollution du carburant par un fluide aqueux (liquide de refroidissement ou autre...), entraînant une teneur en eau importante et non reproductible et influant certainement sur la courbe de distillation qui est non conforme. La teneur en aromatiques est elle aussi trop élevée. Les autres résultats sont corrects et le spectre infrarouge semble plus proche d'un SP98. Effectuer une vidange et une dépollution du circuit.

Date de rédaction : 10/08/23

NM = Non Mesurable

Le responsable technique



Nom	
1020771	—
SP98	—
SP95 E10.	—
SP95.	—