Conseils et Analyses de Lubrifiants Industriels et Automotives

Laboratoire : 09 81 61 94 60 Commerciale : 06 69 94 94 60

RAPPORT D'ANALYSE MOTEUR


INFORMATION SOCIETE:												
Nom de la société :					A	dresse :						
Mail :												
Tel:												
Nom du chantier :							Commande n°:					
INFORMATION MATERIEL:												
Nom du matériel :	SCANIA DC1254A					ype de lubrifia	nt :	PETROCANADA				
Référence :	ETIQ N°09618					SENTRON	LD500	0				
Organe:	MOTEUR				G	rade:		SAE 40				
	DVDODA (TV		T I ON									
DIAGNOSTIC GLOBAL:	INFORMATIO	ON ECHANTI	LLON:									
	Identification é	0106044		1030552								
	Date de réception			06/01/14		41577						
	Date de prélève	ement :		03/01/14		41574						
	Nombre h/km d	lu matériel :		8 177		6623						
	Nombre h/km d	lu lubrifiant :										
	Vidange (V) / P	rélèvement (P))	V		Р						
				Résultats		Résultats	Résultats	Résultats]			
MESURES PHYSICO-CHIMIQUES:	Norme	Unités	Limites						X	9		
Indice d'acide :		mgKOH/g		0,69		1,39			1	4		
Viscosité à 100°C :	NF-T 60 100	mm2/s		13		13,15			1			
Indice de carbone :	méthode interne	%	< 4.0	0		0			1	1		
TBN:		mgKOH/g	> 2,4	4,5		3			1	I į		
CONTENTON	37		,	,	=				J 37			
CONTAMINATION:	Norme	Unités	Limites	0.02					X	ľ		
Teneur en eau :	ASTM D-1744	%	< 0.2	0,02		0,01				Ġ		
Dilution:		% v/v	< 4.0	0		0				Ġ		
Silicium	ASTM D5185	ppm	< 20 / 40 <	3		0				ij		
Sodium	ASTM D5185	ppm	< 100	0		0				d		
ANALYSE SPECTROMETRIQUE	Norme	Unités	Limites						X			
Métaux d'usure :												
Aluminium	ASTM D5185	ppm	< 8 / 16 <	0		0						
Fer	ASTM D5185	ppm	< 45 / 95 <	0		0						
Cuivre	ASTM D5185	ppm	< 15 / 45 <	0		0				1		
Plomb	ASTM D5185	ppm	< 25 / 80 <	0		0				6		
Étain	ASTM D5185	ppm	< 15 / 30 <	0		0				ľ		
Chrome	ASTM D5185	ppm	< 5 / 25 <	0		0				1		
Nickel	ASTM D5185	ppm	< 5 / 15 <	0		0				ď		
Argent	ASTM D5185	ppm	< 10	0		0						
Cadmium	ASTM D5185	ppm	< 10	0		0						
Titane	ASTM D5185	ppm	< 10	0		0						
Vanadium	ASTM D5185	ppm	< 5	0		0						
Éléments d'additivation :												
Calcium	ASTM D5185	ppm		1501		1 333			_			
Zinc	ASTM D5185	ppm		280		231						
Magnésium	ASTM D5185	ppm		2		2			_			
Phosphore	ASTM D5185	ppm		287	1	332						

COMMENTAIRES: Dans l'ensemble, les résultats sont corrects. Pas de signes de dilution ni d'usure anormale. Le lubrifiant a de bonnes propriétés. Le spectre infrarouge n'indique pas d'anomalie (pas de signes d'oxydation, nitration et sulfatation).



Le responsable technique, David Baule

Agilent Resolutions Pro



Nom			
0106044			
PETROCANADA	SENTRON	LD5000	