

RAPPORT D'ANALYSE CARBURANT

INFORMATION SOCIETE :

Nom de la société :

Adresse :

Mail :

Tel :

Nom du chantier :

Commande n°:

INFORMATION MATERIEL :

Nom du matériel :

Point de prélèvement :

Référence :

C31000

Type de carburant :

DIAGNOSTIC GLOBAL :

INFORMATION ECHANTILLON :

Identification échantillon :

0113200

Date de réception :

13/01/21

Date de prélèvement :

12/01/21

Nombre h/km du matériel :

Nombre h/km du lubrifiant :

Vidange (V) / Prélèvement (P)

| MESURES PHYSICO-CHIMIQUES : | Norme | Unités | Limites |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Aspect : | / | / | / |
| Couleur : | / | / | / |
| Viscosité à 40°C : | ASTM D445 | mm ² /s | < 2/4,5 < |
| Densité à 15°C : | ASTM D7777 | / | <0,820/0,845< |
| Point initial de distillation : | ASTM D86 | °C | > 150 |
| Pourcentage récupéré à 250°C : | ASTM D86 | % (v/v) | < 65 |
| Pourcentage récupéré à 350°C : | ASTM D86 | % (v/v) | > 85 |
| Indice de cétane : | ASTM D976 | | |
| Teneur en aromatiques (PNA/HAP) : | ASTM D6379 | % m | < 8 |
| Point de trouble CFPP : | ASTM D6371 | °C | |
| Indice d'acide : | ASTM D974 | mg KOH / g | / |

| CONTAMINATION : | Norme | Unités | Limites |
|-----------------------|-------------|---------|-------------------|
| Teneur en eau : | ASTM D1744 | ppm | < 200 |
| Teneur en sédiments : | NF EN 12662 | mg/kg | < 24 |
| Micro-organismes : | Interne | UFC/mL | < 10 ² |
| Teneur en EMAG : | NF EN 14078 | % (v/v) | ≤ 7 |
| Silicium | ASTM D5185 | ppm | < 10 |
| Sodium | ASTM D5185 | ppm | < 10 |

| ANALYSE SPECTROMETRIQUE | Norme | Unités | Limites |
|-------------------------|------------|--------|---------|
| Métaux : | | | |
| Aluminium | ASTM D5185 | ppm | |
| Fer | ASTM D5185 | ppm | |
| Cuivre | ASTM D5185 | ppm | |
| Plomb | ASTM D5185 | ppm | |
| Étain | ASTM D5185 | ppm | |
| Chrome | ASTM D5185 | ppm | |
| Nickel | ASTM D5185 | ppm | |
| Argent | ASTM D5185 | ppm | |
| Cadmium | ASTM D5185 | ppm | |
| Titane | ASTM D5185 | ppm | |
| Vanadium | ASTM D5185 | ppm | |
| Calcium | ASTM D5185 | ppm | |
| Zinc | ASTM D5185 | ppm | |
| Magnésium | ASTM D5185 | ppm | |
| Phosphore | ASTM D5185 | ppm | |
| Soufre : | ASTM D5185 | ppm | ≤ 20 |

| Résultats | Résultats | Résultats | Résultats |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Limpe + dépôt | | | |
| JAUNE | | | |
| 2,62 | | | |
| 0,835 | | | |
| 172,8 | | | |
| 38,8 | | | |
| > 85 | | | |
| 53,1 | | | |
| 2,55 | | | |
| -5,5 | | | |
| 0,11 | | | |
| 28 | | | |
| 6 | | | |
| 0 | | | |
| 6,89 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 8 | | | |

DIAGNOSTIC


X

DIAGNOSTIC

X

DIAGNOSTIC

X



COMMENTAIRES : Présence de silice, oxydes, fibres et limailles, pouvant dégrader le système d'injection selon le point de prélèvement. Effectuer par précaution une vidange et un nettoyage du circuit. Toutes les autres mesures sont correctes.



Date de rédaction : 08/02/21

Le responsable technique, David Baule

Sauf avis contraire, le présent rapport ne peut être reproduit par quelque moyen que ce soit, sans l'approbation écrite de CALIA. Les conclusions du présent rapport sont établies sous réserve de représentativité de l'échantillon et des renseignements fournis. L'utilisation que vous pourriez être amenés à en faire ne saurait en aucune façon engager la responsabilité de notre société, ni constituer une garantie de quelque sorte que ce soit de notre part.

